# Anschluss - Holz 2 - V.31.1 - EC5 Ingenieurbüro für Musterbauten

Dipl.-Ing. Moritz Mustermann :: Musterstraße 13 :: 35716 Dietzhölztal

Position: 012 Beispiel-2-Pfette-Stiel

## Anschluss-Holz 2 (V.31.1) nach EC5-1-1 (NA Deutschland)

Nachweis Anschluss eines Stiels an einer Pfette mit Zapfenverbindung.

#### Querschnitte:

Pfette: bP/hP = 16,0 / 24,0 cmStiel: bS / dS = 12,0 / 16,0 cmZapfen: bZ / dZ / hZ = 6,0 / 4,0 / 4,0 cm

Höhe Hohlraum zw. Zapfen und Pfette: hH = 1,0 cm

#### Belastung:

Moment: Md = 25,000 kNmAuflagerkraft: Fd = 50,000 kN

Holzart: Nadelholz C24

fm,k = 24,000 N/mm² (Biegung) fc,90,k = 2,500 N/mm² (Druck, rechtwinklig)

kmod = 1,0 [-] GammaM = 1,3 [-] kc,90 = 1,00 [-]

## Tragfähigkeit geschwächte Pfette im gestützten Bereich:

Biegung: eta = 0.98 < 1.00

fm,d = 18,46 N/mm<sup>2</sup> ly,net = 16627,00 cm<sup>4</sup> Wy,net = 1385,58 cm<sup>3</sup>


Sigma,m,d = 18,04 N/mm<sup>2</sup> (Bemessungsbiegespannung)


Querdruck: eta = 0.98 < 1.00


 $fc,90,d = 1,92 \text{ N/mm}^2$ 

Sigma,c,90,d = 1,89 N/mm<sup>2</sup> (Bemessungsquerdruckspannung)

### Hinweis zur Schubspannung:







Eine zusätzliche Bemessung der Querkraft für den geschwächten Querschnitt ist nicht erforderlich, da der Nachweis bereits mit der Berechnung der Pfette ohne Schwächung geführt wurde. Die Querschnittsschwächung durch den Zapfen wird nicht explizit berücksichtigt, da der Nachweisbereich außerhalb der geschwächten Zone liegt. Zudem bestehen hinreichende Tragfähigkeitsreserven gegenüber den reduzierten Querkräften links und rechts des Stiels, was durch die schnelle Abnahme der Querkraft im Auflagerbereich gerechtfertigt ist.

Projekt : Harzer Update 25-03 Position : 012